

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) :	WA150-5-73351	18102	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) :	SAA4D102E-2-26388325		YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) :	TIER 2 EMISSION STANDARDS 2次排ガス		km
Tire Size (タイヤサイズ) :	18.4 - 24 10P.R	EPA:	WITH / WITHOUT

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			TIRE タイヤ		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Front Right Tire 〈右前輪〉	B	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Front Left Tire 〈左前輪〉	B	
Sound 〈音〉	C		Rear Right Tire 〈右後輪〉	A	NEW 新品
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Rear Left Tire 〈左後輪〉	A	NEW 新品
Exhaust Color 〈排気色〉	C		OUT LOOKING 外観		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Bucket 〈バケット〉	C	
Radiator 〈ラジエター〉	C		Lift Arm 〈リフトアーム〉	C	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C		Looseness of center pin 〈センターピンガタ〉	C	LITTLE LOOSE 少しガタ有り
MAIN PUMP ポンプ			Front Axle 〈フロントアクスル〉	C	
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		Rear Axle 〈リアアクスル〉	C	
Sound 〈音〉	C		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	C	
Power 〈パワー〉	C		Frame 〈フレーム〉	C	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	C	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Mud Guard 〈フェンダー類〉	C	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Step 〈ステップ〉	C	
Running 〈走行〉	C		Paint 〈塗装〉	C	REPAINTED 再塗装
Main Clutch /Torque Convertor 〈メインクラッチ/トルコン〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Transmission 〈トランスミッション〉	C		Lift Cylinder 〈リフトシリンダー〉	C	
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉	C		Dump Cylinder 〈ダンプシリンダー〉	C	
Steering /Power Steering 〈ステアリング/パワステ〉	C		Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉	C	
Brake 〈ブレーキ〉	C		OTHER 付属部品		
INTERIOR キャビン内装			Battery 〈バッテリー〉		GOOD / FLAT
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C	ROPS	Ride Control System 〈ライドコントロール〉		WITH / WITHOUT
Glass 〈ガラス〉	C				
Operator Seat 〈シート〉	C	RIPPED 破れ有り			
Floor Mat 〈フロアマット〉	C				
Monitor 〈モニター〉	C				
Air-Cond. 〈エアコン〉	E	BROKEN 故障			
Operation Lever 〈操作レバー〉	C				
Pedal 〈ペダル〉	C				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts

A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.

*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。