

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : SK30SR-5-PW14-47516	1542 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : 3TNV88-BPYB-H7273	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 3 EMISSION STANDARDS 3次排ガス	EPA: <u>WITH</u> / WITHOUT

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り		
Main Engine 〈エンジン本体〉	B		Sprocket 〈スプロケット〉	C	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	B		Idler 〈アイドラー〉	B	
Sound 〈音〉	B		Shoe 〈シュー〉	B	PAD = NEW 300 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	B		Link 〈リンク〉	B	NO. Of Link 45
Exhaust Color 〈排気色〉	B		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	B	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	B		Track Frame 〈トラックフレーム〉	B	
Radiator 〈ラジエター〉	B		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部 & 上部ローラー〉		F ① R ①②③④ ①②③④ ①
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	B				
MAIN PUMP ポンプ					
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	B		OUT LOOKING 外観		
Sound 〈音〉	B		Boom 〈ブーム〉	B	BOOM SWING ブームスウィング
Power 〈パワー〉	B		Arm 〈アーム〉	B	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	B		Bucket 〈バケット〉	C	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	B		Bumper 〈バンパー〉	B	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Frame 〈フレーム〉	B	
Running 〈走行〉	B		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B	
Swing Motor 〈旋回モーター〉	B		Paint 〈塗装〉	C	
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	B		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	B		Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉	C	
INTERIOR キャビン内装			Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉	C	
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	B	<u>ROPS</u>	Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉	C	
Glass 〈ガラス〉	B		OTHER 付属部品		
Operator Seat 〈シート〉	B		Blade 〈ブレード〉		<u>WITH</u> / WITHOUT
Floor Mat 〈フロアマット〉	B		Arm Crane 〈アームクレーン〉		<u>WITH</u> / WITHOUT
Monitor 〈モニター〉	B		Piping 〈配管〉		<u>WITH</u> / WITHOUT 2WAY
Air-Cond. 〈エアコン〉	C		Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉		<u>WITH</u> / WITHOUT
Operation Lever 〈操作レバー〉	B		Lever Form 〈レバー方式〉		<u>WRIST</u> / LONG
Pedal 〈ペダル〉	B		Battery 〈バッテリー〉		<u>GOOD</u> / FLAT

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。